



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Начальнику МКУ Урванского РУО  
С.Н. Жемухову

УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №2 с.п. Кахун

381304, КБР, Урванский район,  
с. Кахун, ул. Октябрьская, 100  
тел./факс 8(866-35) 70-3-46

26.11.2013г.

№173

**Уважаемый Сражудин Насабиевич!**

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г.№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14ч 00м. по 15ч. 00м. 5 августа 2013г была проведена плановая выездная проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности по Урванскому району УНД ГУ МЧС России по КБР Хаховым Б.Х., с целью контроля за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

По предписанию № 165/01/165 необходимо устранить следующие нарушения пожарной безопасности :

- восстановить предусмотренные проектом здания поэтажные двери;
- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 6 правил противопожарного режима в РФ;
- осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердака здания с периодичностью не реже двух раз в год;
- не реже 2-х раз в год осуществлять проверку работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода;
- доукомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода рукавами, полугайками и стволами;
- демонтировать деревянные перегородки, с помощью которых изменены объемно-планировочные решения на первом, втором ,третьем этажах.

Устранены следующие нарушения:

- разработали и утвердили инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 6 правил противопожарного режима в РФ;
- доукомплектовали пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода рукавами, полугайками и стволами.

В связи с отсутствием финансов , школа не может устранить своими силами следующие нарушения:

1. Восстановить предусмотренные проектом здания поэтажные двери.

Двери поэтажных коридоров и лестничных клеток (6 дверей) сняты более 25 лет назад и на их восстановление требуется около 180 тыс. руб.

2. Осуществлять проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердака здания с периодичностью не реже двух раз в год ( на одну обработку требуется 145600 рублей);

3. Не реже 2-х раз в год осуществлять проверку работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода;

4. По проекту школа типовая 9-я школа и проектом не предусмотрено отдельное помещение для столовой. Для удобства часть актового зала (на первом этаже) отделили под столовую.

На первом, втором этажах часть коридора отгородили деревянными перегородками под классы, где проходят уроки технологии для девочек, уроки музыки и ИЗО.

Для огнезащитной обработки (пропитки) деревянных перегородок нет финансов (на их обработку требуется 20360 рублей);

В проект 2014г включили 145600 руб. для огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции чердака здания.

В связи с отсутствием финансов, МКОУ «СОШ № 2» с.п. Кахун не может своими силами устранить все выявленные нарушения.

Директор школы-



/Р.Х. Нагудова/